

Colliers de réparation

COLLIERS & MANCHONS DE RÉPARATION

15324

MANCHON DE RÉPARATION

- Fonte malléable avec double galvanisation
- Pression de service maxi 16 bar pour eau
- Température -20°C à +80°C



Diamètre	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
Réf 15324	0815324015	0815324020	0815324026	0815324033	0815324040	0815324050	0815324066	0815324080	0815324102

15030

COLLIER DE RÉPARATION

- Tirant acier traitement anti-corrosion
- Utilisation sur tube acier, cuivre, inox, fonte
- Enveloppe Inox 304
- Température maxi +60°C



Diamètre	21/25	26/30	29/33	33/37	38/42	42/45	48/51	50/54	55/60	60/64
Réf 15030	0815030021	0815030026	0815030029	0815030033	0815030038	0815030042	0815030048	0815030050	0815030055	0815030060

Diamètre	65/69	69/73	71/76	76/82	82/87	87/93	94/100	99/104	105/111	112/118
Réf 15030	0815030065	0815030069	0815030071	0815030076	0815030082	0815030087	0815030094	0815030099	0815030105	0815030112

Diamètre	120/126	126/131	131/136	139/145	156/162	167/173
Réf 15030	0815030120	0815030126	0815030131	0815030139	0815030156	0815030167